EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio



CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2200961

ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2200965

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

| COPIA No. 1 | AUTORIZADA POR: EMITIDA PARA: Representante Legal Cliente | | EMITIDA PARA: Cliente | RESPONSABLE: Director de Consultoría |
|----------------|---|---|--------------------------|---|
| PRE | PARÓ: | F | REVISÓ: | APROBÓ: |
| Jama | was . | | Lype. | |
| | tiérrez Orjuela Topográfico | | rdo Riveros stiblanco | Andrés Hernando Pineda |
| ingeniero | Topografico | | de Consultoría | Arango Tecnólogo en Topografía |

Versión No. 1

Lugar y fecha de elaboración:

Bogotá D.C, 05 Febrero de 2021



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

TABLA DE CONTENIDO

| Pá | ág. |
|--|-----|
| 1. GENERALIDADES | 5 |
| 1.1 OBJETIVO GENERAL | 5 |
| 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS | 5 |
| 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | 6 |
| 3. METODOLOGÍA | 7 |
| 3.1 Levantamiento topográfico | 7 |
| 3.2 Georreferenciación | 7 |
| 3.2.1 Proceso de cálculo y digitalización | 8 |
| 3.3 Personal y equipos | 8 |
| 3.4 Equipos | 8 |
| 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO | 10 |
| 5. PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 12 |
| 6. ANEXOS | 19 |
| 6.1 Anexo 1. Archivos GNS | 19 |
| 6.2 Anexo 2. Carteras de campo | 19 |
| 6.3 Anexo 3. Coordenadas | 23 |
| 6.4 Anexo 4. Coordenadas base | 33 |
| 6.5 Anexo 5 Certificado vigencia de equipos | 34 |
| 6.6 Anexo 6 Certificado vigencia profesional | 35 |



CONTRATO No. 2200961

INFORME ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

INFORME ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PUENTE PEÑAS

ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

6.7 Anexo 7 Carpeta contiene fotografías.......36



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

LISTA DE FIGURAS

| | Pág. |
|--|------|
| Figura 1. Ubicación del proyecto | 6 |
| Figura 2. Fotografías sector Puente peñas | 10 |
| Figura 3. Nube de puntos | 12 |
| Figura 4. Modelo digital de terreno | 13 |
| Figura 5. Curvas de nivel | 14 |
| Figura 6. Planta perfil en vía existente | 15 |
| Figura 7. Planta perfil en cauce existente | 16 |
| Figura 8. Secciones transversales en vía | 17 |
| Figura 9. Secciones transversales en cauce existente | 18 |



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

1. GENERALIDADES

A continuación, se realiza una breve descripción del proyecto y de las características generales a tener en cuenta dentro del proceso de levantamiento topográfico.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Elaboración del levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico en el marco de los estudios, diseños y gestión predial en Mesetas, departamento del Meta.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar la visita de campo en la cual se establezca alcance y cubrimiento de las tareas de topografía a desarrollar.
- Realizar el levantamiento topográfico 300 metros antes y después del sitio de ponteadero.
- Realizar procesamiento en oficina de datos capturados con los equipos topográficos.
- Realizar la interpretación de la nube de puntos hasta obtener el dibujo de los detalles del levantamiento.
- Crear un modelo digital de terreno y las curvas de nivel.




ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el corregimiento a 77.6 Km por la vía que conduce desde Granada hacia La Uribe (Departamento de Meta), la localización geográfica es Latitud: 3°16'51.29"N, Longitud: 74° 9'44.30"O a una altura sobre el nivel del mar de 709 m.

Figura 1. Ubicación del proyecto



CONTRATO No. 2200961

INFORME ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PUENTE PEÑAS

ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

3. METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología aplicada al levantamiento topográfico del proyecto en mención:

3.1 Levantamiento topográfico

El punto de inicio del levantamiento es la vía 300 metros antes de llegar al puente existente (entrada a corregimiento), utilizando dos puntos de partida, georreferenciados, con un GPS submétrico TRIMBLE GEO XT. Se procede a hacer el levantamiento por medio de una poligonal abierta (método azimut directo) y tomando los detalles requeridos en el proyecto, hasta llegar 600 m adelante, luego se levanta el caño aguas abajo desde el puente antes mencionado, para posteriormente tomar la parte de aguas arriba.

Conocida la zona de influencia del proyecto en su totalidad y visualizado el comportamiento del tránsito en el tramo San Juan de Arama - Mesetas – La Uribe se definió como estación de aforo el sitio conocido como Mesetas (Puente 25+600), tal como se observa en la Figura 1.

3.2 Georreferenciación

Para realizar la Georreferenciación del proyecto, se realizaron las siguientes actividades:

Se posesiono dos deltas en el inicio del levantamiento con un GPS submétrico TRIMBLE GEO XT, obteniendo las coordenadas planas de gauss Kruger, sistema Magna Sirgas WGS 84, así quedando amarrando todo el levantamiento del proyecto.



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

3.2.1 Proceso de cálculo y digitalización

La información recolectada en la estación total stonex Referencia STS-2 R, fue descargada al computador para realizar un proceso total de revisión, corrección y el cálculo de las coordenadas, de esta manera se obtuvo una nube de puntos con coordenadas Norte, Este, Cota y descripción.

La nube de puntos obtenida fue orientada, se procedió al trabajo de interpretación de detalles y de cálculo, de determinando así el área de trabajo del proyecto.

De este proceso se obtienen la planta, los perfiles longitudinales (via y caño) secciones transversales, para proceder a la elaboración de los planos planta, perfiles longitudinales y transversales del proyecto que sirven como base para los demás estudios a realizar.

3.3 Personal y equipos

Para la ejecución de los trabajos descritos se utilizaron el personal y equipos que se relacionan a continuación.

Dirección general: Empresa contratista

Coordinación: Ing. David Rozo

Personal campo: Ing. Germán Gutiérrez Orjuela

Personal auxiliar Edgar Sandoval – Cadenero

Pedro Antonio V. – Trochero

3.4 Equipos

- GPS TRIMBLE GEO XT
- ESTACION TOTAL estación Total stonex Referencia STS-2 R, con todos sus accesorios (Se anexa certificado de calibración anexo 7.



INFORME ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA



INFORME ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PUENTE PEÑAS

ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

Equipo de computo Portátil Lenovo Core i 7 cuarta generación, AutoCAD civil
 3 D, obteniendo como resultado las actividades descritas, plano de planta,
 plano perfiles longitudinales, plano secciones transversales.



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta un registro grafico del levantamiento topográfico.


Figura 2. Fotografías sector Puente peñas




















ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

5. PROCESAMIENTO INFORMACIÓN

Una vez realizadas las actividades de campo se procede al procesamiento de la información tomada, se descarga la información para cargarla en el sofwtare civil 3d con el fin de realizar el dibujo correspondiente seguido del modelo digital de terreno el cual es insumo fundamental para los demás componentes técnicos del proyecto.

Se cargan los puntos y se obtiene lo siguiente:






Figura 3. Nube de puntos



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

Se procede a realizar el modelo digital de terreno quedando de la siguiente manera:






Fuente: Elaboración propia

Cuando se obtiene el modelo digital de terreno se pueden generar curvas de nivel, de acuerdo con esto, se obtiene lo siguiente:



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

Figura 5. Curvas de nivel




Fuente: Elaboración propia

Con la información obtenida se realiza el montaje de planos planta perfil, para la vía existente y para el cauce existente, obteniéndose el siguiente producto.



Figura 6. Planta perfil en vía existente






ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Planta perfil en cauce existente







ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

Se generan secciones transversales para vía y para cauce, a continuación, ejemplo:

Figura 8. Secciones transversales en vía



Fuente: Elaboración propia






ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

Figura 9. Secciones transversales en cauce existente








ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

6. ANEXOS


6.1 Anexo 1. Archivos GNS

Archivo crudo GPS .DAT


6.2 Anexo 2. Carteras de campo













INFORME ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA



INFORME ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PUENTE PEÑAS

| LAGVNA | | | col | NTROL Y RE | GISTRO DE | | Co | odigo | Versión | Pagina |
|------------------------|--|----------------------|-------|-------------------------|---------------|-------|---------|---------|----------|---------|
| | | topografia ambiental | OBS | OBSERVACION DE SATELITE | | | INC-G | O-FO-08 | 1 | 1 de 1 |
| | | | \$E | CCION INGEN | IERIA DE CAMP | 90 | | | | |
| PROYECTO: PUENTE PEÑAS | | | | | | | | | | |
| | CLIENTE: C. LA MACARENA | | | | | | | | | |
| | | MESETAS | | | DEPARTAMENT | TO: | META | | | |
| OPERA | DOR: | ARTURO HENAO | | | EQUIPO: TRIME | BLE 6 | 800 | No. I | SERIE: | 6017 |
| | | | | BASE | ROVE | | X | | HOJA | DE |
| SESION | | EQUIPO | | HC | DRA | AL | TURA | | | |
| D. JUL | No | ESTACION | Ā | INICIO | FINAL | OBJ | ETO (m) | OBS | ERVACION | ES |
| 358 | 2 | MOJON2 | 1.181 | 10:19 | 15:53 | | 0 | | | |
| | | | | : | : | | | | | |
| | | | | : | : | | | | | |
| | | | | : | : | | | | | |
| | | | | : | : | | | | | |
| | | | | : | : | | | | | |
| | | | | : | : | | | | | |
| | _ | | | : | : | | | | | |
| | _ | | | : | : | | | | | |
| | _ | | | : | : | | | | | |
| | | | | : | : | | | | | |
| | | | | : | : | | | | | |
| | ├ | | | : | : | | | | | |
| | ├ | | | : | : | | | | | |
| | ⊢ | | | : | : | | - | | | |
| | ├ | | | : | : | | - | | | |
| | \vdash | | | : | : | | | | | |
| | \vdash | | | : | : | | - | | | |
| | \vdash | | | : | : | | -+ | | | |
| | \vdash | | | : | : | | | | | |
| | \vdash | | | : | | | | | | |
| | \vdash | | | -:- | | | | | | |
| | \vdash | | | : | : | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | |
| Ejecutó: | , | ARTURO HENAO | | OP. GP | *6 | | | | 20 | 12 23 |
| Revisă: | | Nombre | | Cargo | | | Firm | • | AÑO | MES DIA |
| | | Nombre | | Cargo | | | Firm | • | AÑO | MES DIA |



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

6.3 Anexo 3. Coordenadas

| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 1 | 990602.195 | 854573.682 | 704.072 | MOJON1 |
| 2 | 990714.211 | 854619.975 | 707.27 | ILO1 |
| 3 | 990607.243 | 854592.958 | 699.718 | IL03 |
| 4 | 990602.373 | 854574.968 | 703.937 | MR |
| 5 | 990604.155 | 854576.183 | 703.755 | MR |
| 6 | 990604.848 | 854575.044 | 703.905 | MR |
| 7 | 990603.133 | 854573.932 | 704.087 | MR |
| 8 | 990603.093 | 854573.955 | 705.164 | MR |
| 9 | 990602.44 | 854574.934 | 705.133 | MR |
| 10 | 990604.185 | 854576.139 | 705.121 | MR |
| 11 | 990604.844 | 854575.147 | 705.152 | MR |
| 12 | 990606.043 | 854569.486 | 704.992 | MR |
| 13 | 990606.628 | 854568.544 | 704.785 | MR |
| 14 | 990608.506 | 854569.678 | 704.708 | MR |
| 15 | 990607.915 | 854570.678 | 704.975 | MR |
| 16 | 990607.902 | 854570.863 | 703.831 | MR |
| 17 | 990607.889 | 854570.844 | 703.82 | MR |
| 18 | 990608.509 | 854569.659 | 703.604 | MR |
| 19 | 990606.708 | 854568.477 | 703.771 | MR |
| 20 | 990605.901 | 854569.56 | 704.034 | MR |
| 21 | 990639.873 | 854592.319 | 704.037 | MR |
| 22 | 990640.494 | 854591.242 | 703.668 | MR |
| 23 | 990642.454 | 854592.558 | 703.972 | MR |
| 24 | 990641.578 | 854593.632 | 704.067 | MR |
| 25 | 990642.369 | 854592.49 | 704.96 | MR |
| 26 | 990641.694 | 854593.446 | 705.112 | MR |
| 27 | 990639.829 | 854592.143 | 704.963 | MR |
| 28 | 990640.53 | 854591.278 | 704.817 | MR |
| 29 | 990637.16 | 854596.517 | 704.055 | MR |
| 30 | 990638.89 | 854597.666 | 704.112 | MR |
| 31 | 990638.23 | 854598.637 | 703.973 | MR |
| 32 | 990636.345 | 854597.52 | 703.686 | MR |
| 33 | 990637.165 | 854596.548 | 704.074 | MR |



| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 34 | 990638.764 | 854597.751 | 705.166 | MR |
| 35 | 990638.183 | 854598.746 | 705.031 | MR |
| 36 | 990636.358 | 854597.628 | 704.872 | MR |
| 37 | 990636.908 | 854596.58 | 705.027 | MR |
| 38 | 990608.151 | 854570.368 | 703.729 | 85 |
| 39 | 990609.834 | 854571.62 | 703.601 | 85 |
| 40 | 990610.914 | 854569.84 | 703.613 | 85 |
| 41 | 990609.249 | 854568.653 | 703.615 | 85 |
| 42 | 990610.977 | 854569.764 | 702.678 | 85 |
| 43 | 990610.081 | 854569.154 | 702.679 | 85 |
| 44 | 990609.261 | 854568.632 | 702.799 | 85 |
| 45 | 990611.263 | 854569.003 | 702.72 | 85 |
| 46 | 990611.509 | 854564.914 | 702.775 | 85 |
| 47 | 990610.379 | 854564.905 | 702.769 | 85 |
| 48 | 990610.411 | 854564.871 | 701.567 | 85 |
| 49 | 990611.563 | 854564.912 | 701.116 | 85 |
| 50 | 990611.272 | 854569.076 | 700.693 | 85 |
| 51 | 990611.006 | 854569.862 | 700.567 | 85 |
| 52 | 990609.892 | 854571.632 | 700.688 | 85 |
| 53 | 990608.44 | 854571.633 | 703.955 | 82 |
| 54 | 990608.441 | 854571.626 | 705.125 | 82 |
| 55 | 990608.639 | 854571.226 | 705.16 | 82 |
| 56 | 990608.633 | 854571.218 | 703.51 | 82 |
| 57 | 990605.685 | 854575.587 | 703.798 | 82 |
| 58 | 990605.667 | 854575.605 | 705.12 | 82 |
| 59 | 990605.416 | 854576.021 | 703.503 | 82 |
| 60 | 990605.416 | 854576.021 | 705.153 | 82 |
| 61 | 990639.147 | 854591.944 | 705.141 | 82 |
| 62 | 990639.147 | 854591.944 | 703.591 | 82 |
| 63 | 990639.399 | 854591.576 | 703.584 | 82 |
| 64 | 990639.399 | 854591.576 | 705.135 | 82 |
| 65 | 990636.401 | 854596.112 | 703.568 | 82 |
| 66 | 990636.401 | 854596.112 | 705.107 | 82 |
| 67 | 990636.198 | 854596.412 | 705.109 | 82 |
| 68 | 990636.197 | 854596.411 | 703.57 | 82 |
| 69 | 990608.61 | 854570.835 | 703.412 | 85 |



| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 70 | 990605.04 | 854576.192 | 703.363 | 85 |
| 71 | 990606.204 | 854576.938 | 703.361 | 85 |
| 72 | 990626.415 | 854612.936 | 702.525 | 85 |
| 73 | 990625.311 | 854613.198 | 702.499 | 85 |
| 74 | 990625.161 | 854613.064 | 700.402 | 85 |
| 75 | 990626.469 | 854612.998 | 701.095 | 85 |
| 76 | 990624.678 | 854609.665 | 699.609 | 85 |
| 77 | 990625.956 | 854610.103 | 702.506 | 85 |
| 78 | 990624.744 | 854609.731 | 702.491 | 85 |
| 79 | 990629.175 | 854603.828 | 702.535 | 85 |
| 80 | 990629.148 | 854603.796 | 701.659 | 85 |
| 81 | 990629.971 | 854602.781 | 701.698 | 85 |
| 82 | 990630.068 | 854604.371 | 701.689 | 85 |
| 83 | 990629.991 | 854604.426 | 702.554 | 85 |
| 84 | 990629.971 | 854602.745 | 702.735 | 85 |
| 85 | 990630.885 | 854603.337 | 702.744 | 85 |
| 86 | 990635.034 | 854596.084 | 702.792 | 85 |
| 87 | 990635.079 | 854596.063 | 703.331 | 85 |
| 88 | 990634.912 | 854596.013 | 700.712 | 85 |
| 89 | 990638.545 | 854590.642 | 701.607 | 85 |
| 90 | 990638.697 | 854590.643 | 703.376 | 85 |
| 91 | 990636.142 | 854596.732 | 703.319 | 85 |
| 92 | 990639.778 | 854591.403 | 703.354 | 85 |
| 93 | 990626.352 | 854611.124 | 702.003 | 065A |
| 94 | 990629.008 | 854613.88 | 702.73 | 065A |
| 95 | 990633.08 | 854608.481 | 703.252 | 065A |
| 96 | 990623.384 | 854610.532 | 700.215 | 065A |
| 97 | 990624.086 | 854616.047 | 701.313 | 065A |
| 98 | 990616.842 | 854614.149 | 699.25 | 065A |
| 99 | 990614.034 | 854623.695 | 699.124 | 065A |
| 100 | 990617.492 | 854623.031 | 700.452 | 108 |
| 101 | 990623.474 | 854622.964 | 703.984 | 065A |
| 102 | 990606.006 | 854632.629 | 700.014 | 065A-108 |
| 103 | 990619.884 | 854628.404 | 701.844 | 065A |
| 104 | 990612.068 | 854631.947 | 699.11 | 065A |
| 105 | 990624.441 | 854572.764 | 700.641 | IL04 |



| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 106 | 990612.767 | 854573.557 | 700.634 | IL05 |
| 107 | 990614.716 | 854575.172 | 700.428 | 108 |
| 108 | 990613.086 | 854571.643 | 700.022 | 108 |
| 109 | 990612.851 | 854569.721 | 699.832 | 108 |
| 110 | 990613.881 | 854568.141 | 700.436 | 108 |
| 111 | 990614.997 | 854566.539 | 700.619 | 108-071 |
| 112 | 990616.729 | 854562.673 | 700.527 | 108 |
| 113 | 990614.184 | 854560.154 | 701.136 | 108 |
| 114 | 990611.204 | 854560.23 | 701.395 | 065A |
| 115 | 990612.989 | 854557.669 | 700.889 | 065A-108 |
| 116 | 990626.356 | 854578.78 | 691.451 | 115A |
| 117 | 990626.852 | 854572.422 | 691.45 | 115A |
| 118 | 990628.081 | 854568.35 | 691.476 | 115A |
| 119 | 990631.188 | 854561.662 | 691.418 | 115A |
| 120 | 990636.047 | 854557.294 | 691.434 | 115A |
| 121 | 990647.916 | 854537.876 | 691.751 | 115A |
| 122 | 990642.85 | 854544.941 | 690.476 | 115A |
| 123 | 990638.668 | 854552.039 | 691.02 | 115A |
| 124 | 990622.794 | 854551.952 | 691.418 | 115A |
| 125 | 990631.705 | 854546.633 | 691.416 | 115A |
| 126 | 990622.891 | 854579.281 | 700.173 | 108 |
| 127 | 990622.743 | 854573.925 | 700.487 | 108 |
| 128 | 990623.509 | 854571.216 | 700.636 | 108 |
| 129 | 990623.761 | 854567.415 | 700.875 | 108-065A |
| 130 | 990627.601 | 854570.371 | 700.818 | 065A |
| 131 | 990630.135 | 854573.032 | 700.934 | 065A |
| 1 | 990602.195 | 854573.682 | 704.072 | MOJON1 |
| 3 | 990607.243 | 854592.958 | 699.808 | IL03 |
| 6 | 990548.569 | 854532.506 | 704.212 | IL06 |
| 7 | 990604.416 | 854559.235 | 701.911 | 065A |
| 8 | 990597.821 | 854557.748 | 702.779 | 065A |
| 9 | 990590.059 | 854554.631 | 703.326 | 065A |
| 10 | 990587.636 | 854548.443 | 703.005 | 065A |
| 11 | 990587.361 | 854542.207 | 703.235 | 065A |
| 12 | 990592.692 | 854531.667 | 703.273 | 065A |
| 13 | 990596.481 | 854525.701 | 704.197 | 065A |



| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 14 | 990592.273 | 854531.256 | 703.346 | IL07 |
| 15 | 990598.788 | 854575.846 | 703.597 | 27 |
| 16 | 990589.411 | 854570.751 | 703.538 | 27 |
| 17 | 990587.559 | 854569.672 | 703.48 | 27 |
| 18 | 990576.593 | 854563.92 | 703.309 | 27 |
| 19 | 990566.678 | 854587.39 | 702.419 | 27 |
| 20 | 990579.317 | 854569.103 | 703.066 | 71 |
| 21 | 990569.881 | 854586.432 | 702.335 | 71 |
| 22 | 990577.699 | 854583.422 | 703.221 | 71 |
| 23 | 990581.729 | 854584.117 | 703.02 | 71 |
| 24 | 990586.144 | 854589.132 | 702.844 | 71 |
| 25 | 990588.959 | 854589.435 | 702.738 | 71 |
| 26 | 990592.861 | 854584.17 | 702.924 | 71 |
| 27 | 990600.163 | 854583.349 | 702.555 | 71 |
| 28 | 990605.64 | 854589.11 | 699.996 | 065A |
| 29 | 990601.387 | 854585.557 | 701.991 | 065A |
| 30 | 990598.916 | 854593.558 | 700.948 | 065A |
| 31 | 990593.469 | 854600.321 | 701.113 | 065A |
| 32 | 990591.579 | 854610.146 | 700.535 | 065A |
| 33 | 990584.974 | 854613.673 | 701.45 | 065A |
| 34 | 990574.102 | 854622.565 | 701.258 | 065A |
| 35 | 990582.812 | 854555.347 | 703.6 | 123 |
| 36 | 990547.224 | 854531.259 | 704.336 | 123 |
| 37 | 990519.01 | 854512.199 | 705.905 | 123 |
| 38 | 990489.207 | 854492.271 | 708.438 | 123 |
| 39 | 990569.79 | 854557.266 | 703.388 | GASLNA |
| 40 | 990570.206 | 854556.849 | 703.408 | GASLNA |
| 41 | 990569.628 | 854556.349 | 703.426 | GASLNA |
| 42 | 990569.262 | 854556.769 | 703.4 | GASLNA |
| 43 | 990567.629 | 854555.929 | 703.439 | 37 |
| 44 | 990560.857 | 854551.665 | 703.564 | 37 |
| 45 | 990560.927 | 854551.41 | 703.671 | 37 |
| 46 | 990550.849 | 854544.718 | 704 | 37 |
| 47 | 990545.812 | 854541.251 | 704.042 | 71 |
| 48 | 990542.258 | 854539.37 | 704.159 | 027-1 |
| 49 | 990540.893 | 854538.233 | 704.186 | 37 |



| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 50 | 990533.799 | 854533.433 | 704.734 | 37 |
| 51 | 990528.474 | 854529.865 | 705.233 | 37 |
| 52 | 990527.095 | 854528.908 | 705.174 | 37 |
| 53 | 990525.215 | 854527.612 | 705.322 | 37 |
| 54 | 990517.679 | 854522.558 | 705.838 | 37 |
| 55 | 990517.379 | 854522.396 | 705.83 | 37 |
| 56 | 990500.385 | 854511.15 | 707.115 | 37 |
| 57 | 990563.012 | 854563.377 | 703.754 | 37 |
| 58 | 990578.752 | 854539.075 | 704.206 | 37 |
| 59 | 990570.301 | 854533.507 | 703.779 | 37 |
| 60 | 990577.811 | 854540.949 | 703.587 | PLK |
| 61 | 990569.263 | 854535.207 | 703.82 | PLK |
| 62 | 990570.178 | 854536.447 | 703.678 | 71 |
| 63 | 990568.415 | 854535.438 | 703.439 | 71 |
| 64 | 990567.704 | 854531.793 | 703.743 | 37 |
| 65 | 990559.137 | 854526.181 | 704.072 | 37 |
| 66 | 990558.097 | 854527.789 | 704.289 | PLK |
| 67 | 990557.229 | 854528.076 | 703.873 | 71 |
| 68 | 990553.535 | 854525.156 | 702.945 | 71 |
| 69 | 990549.858 | 854519.928 | 704.286 | 71 |
| 70 | 990549.748 | 854519.96 | 704.328 | 71 |
| 71 | 990548.96 | 854521.59 | 704.561 | PLK |
| 72 | 990500.596 | 854496.676 | 707.545 | IL08 |
| 73 | 990500.831 | 854510.602 | 707.035 | PLK |
| 74 | 990508.556 | 854515.775 | 707.051 | PLK |
| 75 | 990511.33 | 854516.587 | 706.469 | PLK |
| 76 | 990518.216 | 854521.001 | 706.474 | PLK |
| 77 | 990518.28 | 854521.064 | 705.86 | PLK |
| 78 | 990521.672 | 854523.301 | 705.646 | PLK |
| 79 | 990521.393 | 854523.801 | 705.762 | PLK |
| 80 | 990525.746 | 854526.699 | 705.679 | PLK |
| 81 | 990529.145 | 854528.825 | 704.991 | PLK |
| 82 | 990534.408 | 854532.223 | 705.139 | PLK |
| 83 | 990534.724 | 854532.085 | 704.764 | PLK |
| 84 | 990541.796 | 854536.752 | 704.696 | PLK |
| 85 | 990541.388 | 854514.336 | 704.589 | 37 |



| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 86 | 990534.148 | 854509.548 | 704.81 | 37 |
| 87 | 990527.132 | 854504.986 | 705.767 | 37 |
| 88 | 990521.355 | 854501.012 | 706.629 | 37 |
| 89 | 990518.965 | 854499.448 | 706.475 | 37 |
| 90 | 990510.592 | 854493.909 | 707.392 | 37 |
| 91 | 990508.848 | 854494.749 | 707.243 | PLK |
| 92 | 990518.065 | 854500.818 | 705.787 | PLK |
| 93 | 990520.445 | 854502.547 | 706.588 | PLK |
| 94 | 990526.153 | 854506.428 | 706.598 | PLK |
| 95 | 990526.374 | 854506.287 | 705.792 | PLK |
| 96 | 990533.047 | 854510.793 | 705.38 | PLK |
| 97 | 990532.889 | 854511.041 | 705.073 | PLK |
| 98 | 990540.357 | 854515.827 | 704.958 | PLK |
| 99 | 990514.286 | 854486.668 | 707.374 | PLK |
| 100 | 990515.128 | 854487.164 | 706.912 | 37 |
| 101 | 990485.343 | 854502.361 | 707.808 | 123 |
| 102 | 990497.105 | 854516.239 | 706.571 | 37 |
| 103 | 990496.768 | 854516.031 | 706.549 | 37 |
| 104 | 990494.571 | 854519.211 | 706.043 | 37 |
| 105 | 990481.403 | 854504.811 | 707.451 | 37 |
| 106 | 990484.207 | 854500.56 | 708.342 | 37 |
| 107 | 990480.013 | 854497.771 | 708.457 | 37 |
| 108 | 990464.999 | 854488.087 | 708.809 | 27 |
| 109 | 990476.862 | 854495.731 | 708.536 | 27 |
| 110 | 990464.948 | 854487.884 | 708.985 | 37 |
| 111 | 990461.9 | 854485.799 | 709.098 | 37 |
| 112 | 990456.883 | 854482.479 | 709.306 | 37 |
| 113 | 990447.362 | 854476.023 | 710.523 | 37 |
| 114 | 990439.92 | 854470.931 | 710.91 | 37 |
| 115 | 990431.611 | 854465.471 | 712.122 | 37 |
| 116 | 990423.718 | 854460.335 | 712.709 | 37 |
| 117 | 990416.525 | 854455.693 | 712.791 | 37 |
| 118 | 990417.617 | 854454.151 | 713.141 | PLK |
| 119 | 990424.763 | 854458.742 | 712.7 | PLK |
| 120 | 990432.395 | 854463.849 | 712.633 | PLK |
| 121 | 990440.826 | 854469.477 | 712.113 | PLK |



| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 122 | 990440.853 | 854469.489 | 712.113 | PLK |
| 123 | 990448.045 | 854474.169 | 711.532 | PLK |
| 124 | 990462.236 | 854485.278 | 709.238 | PLK |
| 125 | 990465.288 | 854487.265 | 709.238 | PLK |
| 126 | 990480.95 | 854496.306 | 708.401 | PLK |
| 127 | 990485.173 | 854499.058 | 708.301 | PLK |
| 128 | 990482.978 | 854475.195 | 709.839 | 37 |
| 129 | 990478.05 | 854471.973 | 709.879 | 37 |
| 130 | 990469.58 | 854465.888 | 710.6 | 37 |
| 131 | 990460.933 | 854460.419 | 711.342 | 37 |
| 132 | 990460.476 | 854460.401 | 711.574 | 37 |
| 133 | 990452.378 | 854454.819 | 712.362 | 37 |
| 134 | 990444.078 | 854449.46 | 712.428 | 37 |
| 135 | 990435.827 | 854443.924 | 713.861 | 37 |
| 136 | 990426.647 | 854438.963 | 713.338 | 37 |
| 137 | 990433.126 | 854454.579 | 712.755 | 123 |
| 138 | 990460.417 | 854473.153 | 710.585 | 123 |
| 139 | 990443.108 | 854451.04 | 712.7 | PLK |
| 140 | 990451.317 | 854456.419 | 712.688 | PLK |
| 141 | 990451.83 | 854455.749 | 712.53 | PLK |
| 142 | 990459.936 | 854461.03 | 712.537 | PLK |
| 143 | 990468.263 | 854467.397 | 710.377 | PLK |
| 144 | 990476.148 | 854472.18 | 710.589 | PLK |
| 145 | 990477.234 | 854473.033 | 710.185 | PLK |
| 146 | 990476.884 | 854473.75 | 709.672 | PLK |
| 147 | 990482.286 | 854476.408 | 710.16 | PLK |
| 148 | 990488.203 | 854467.902 | 711.582 | 37 |
| 149 | 990505.229 | 854471.267 | 708.098 | 123 |
| 150 | 990501.306 | 854466.917 | 709.232 | 71 |
| 151 | 990496.517 | 854463.931 | 709.52 | 065A |
| 152 | 990494.886 | 854467.629 | 709.074 | 065A |
| 153 | 990493.748 | 854476.387 | 708.713 | 065A |
| 154 | 990487.308 | 854473.946 | 709.882 | 065A |
| 155 | 990488.671 | 854463.862 | 709.631 | 065A |
| 156 | 990484.781 | 854472.74 | 710.063 | 065A |
| 157 | 990519.851 | 854475.997 | 707.115 | 71 |



| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 158 | 990522.82 | 854470.083 | 707.198 | 71 |
| 159 | 990525.779 | 854471.185 | 707.01 | 37 |
| 160 | 990522.023 | 854477.009 | 706.946 | 37 |
| 161 | 990608.767 | 854505.71 | 704.045 | 065A |
| 162 | 990622.211 | 854519.898 | 702.377 | 065A-108 |
| 163 | 990622.344 | 854519.774 | 695.022 | 115A |
| 164 | 990618.63 | 854526.547 | 702.191 | 065A-108 |
| 165 | 990617.154 | 854531.704 | 702.285 | 065A-108 |
| 166 | 990579.508 | 854539.536 | 703.365 | 27 |
| 167 | 990590.352 | 854523.05 | 703.598 | 27 |
| 168 | 990580.183 | 854515.172 | 704.003 | 27 |
| 169 | 990583.933 | 854511.366 | 704.104 | IL09 |
| 170 | 990582.544 | 854533.166 | 703.562 | 37 |
| 171 | 990574.067 | 854527.651 | 703.66 | 37 |
| 172 | 990575.806 | 854527.741 | 703.645 | BNO |
| 173 | 990574.648 | 854527.091 | 703.632 | BNO |
| 174 | 990577.026 | 854525.737 | 703.016 | BNO |
| 175 | 990576.032 | 854525.039 | 703.125 | BNO |
| 176 | 990576.705 | 854529.291 | 703.575 | RMDA |
| 177 | 990578.921 | 854525.196 | 703.162 | RMDA |
| 178 | 990582.717 | 854522.817 | 703.467 | GAPN |
| 179 | 990583.543 | 854521.813 | 703.442 | GAPN |
| 180 | 990585.125 | 854523.293 | 703.105 | GAPN |
| 181 | 990584.438 | 854524.106 | 703.051 | GAPN |
| 182 | 990581.944 | 854528.909 | 702.754 | FGN |
| 183 | 990582.672 | 854529.119 | 702.627 | FGN |
| 184 | 990582.344 | 854529.844 | 702.686 | FGN |
| 185 | 990581.685 | 854529.553 | 702.708 | FGN |
| 186 | 990581.946 | 854525.974 | 703.192 | 71 |
| 187 | 990585.48 | 854519.795 | 703.279 | 71 |
| 188 | 990586.035 | 854527.007 | 703.34 | 71 |
| 189 | 990584.651 | 854530.832 | 703.085 | 71 |
| 190 | 990578.265 | 854516.681 | 703.453 | PTNO |
| 191 | 990577.365 | 854516.816 | 703.499 | PTNO |
| 192 | 990577.702 | 854518.068 | 703.374 | PTNO |
| 193 | 990575.541 | 854514.437 | 703.664 | PTNO |



| PUNTO | ESTE | NORTE | СОТА | DESCRIPCIÓN |
|-------|------------|------------|---------|-------------|
| 194 | 990576.597 | 854519.565 | 703.322 | PTNO |
| 195 | 990578.076 | 854519.997 | 703.484 | PTNO |
| 196 | 990578.543 | 854519.099 | 703.337 | PTNO |
| 197 | 990576.801 | 854511.159 | 704.019 | PTNO |
| 198 | 990576.443 | 854521.379 | 703.412 | PTNO |
| 199 | 990576.597 | 854509.717 | 704.094 | PTNO |
| 200 | 990574.772 | 854509.701 | 704.087 | PTNO |
| 201 | 990574.038 | 854517.214 | 703.558 | PTNO |
| 202 | 990573.577 | 854508.619 | 704.142 | PTNO |
| 203 | 990572.719 | 854515.557 | 703.642 | PTNO |
| 204 | 990572.405 | 854515.882 | 703.625 | PTNO |
| 205 | 990573.44 | 854507.473 | 704.214 | PTNO |
| 206 | 990572.772 | 854512.942 | 703.584 | PTNO |
| 207 | 990573.231 | 854508.139 | 704.31 | PTNO |
| 208 | 990573.066 | 854511.599 | 703.766 | PTNO |
| 209 | 990573.353 | 854511.142 | 703.869 | PTNO |
| 210 | 990567.834 | 854512.345 | 703.442 | 37 |
| 211 | 990573.306 | 854520.953 | 703.677 | BNO |
| 212 | 990574.395 | 854521.61 | 703.563 | BNO |
| 213 | 990573.342 | 854523.632 | 703.799 | BNO |
| 214 | 990570.896 | 854527.666 | 703.724 | 37 |
| 215 | 990591.106 | 854520.748 | 703.738 | 71 |
| 216 | 990591.975 | 854519.489 | 703.707 | 71 |
| 217 | 990593.475 | 854516.712 | 703.838 | 71 |
| IL04 | 990624.441 | 854572.764 | 700.641 | ILO4 |
| 218 | 990601.085 | 854596.133 | 699.824 | 108-065A |
| 219 | 990596.1 | 854606.728 | 699.741 | 108-065A |
| 220 | 990591.097 | 854613.744 | 699.649 | 108-065A |
| 221 | 990613.742 | 854527.126 | 692.424 | 115A |
| 222 | 990608.481 | 854537.383 | 691.412 | 115A |
| 223 | 990608.159 | 854546.859 | 691.426 | 115A |
| 224 | 990609.525 | 854554.968 | 691.414 | 115A |
| 225 | 990607.427 | 854564.891 | 691.399 | 115A |
| 226 | 990615.5 | 854579.437 | 691.606 | 115A |



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

6.4 Anexo 4. Coordenadas base

| R | esumen del sistema de coordenadas |
|------------------------|--|
| Sistema de coordenadas | |
| Nombre: | PLANAS DE GAUSS-KRÜGER ORIGEN BOGOTA_MAGNA |
| Tipo: | Proyectado |
| Nombre de la unidad: | Metros |
| Metros por unidad: | 1 |
| Datum vertical: | EGM96 |
| Unidad vertical : | Metros |
| Metros por unidad: | 1 |
| Datum | |
| Nombre: | WGS 84 |
| Nombre del elipsoide: | WGS 84 |
| Semieje mayor: | 6378137.000 m |
| Inversa aplastamiento: | 298.2572236 |
| DX a WGS84: | 0.0000 m |
| DY a WGS84: | 0.0000 m |
| DY a WGS84: | 0.0000 m |
| RX a WGS84: | -0.000000 " |
| RY a WGS84: | -0.000000 " |
| RZ a WGS84: | -0.000000 " |
| ppm a WGS84: | 0 |
| Proyección | |
| Clase de proyección: | Transverse_Mercator |
| latitude_of_origin | 4° 35′ 46.32150″N |
| central_meridian | 74° 04' 39.02850"W |
| scale_factor | 1 |
| false_easting | 1000000.000 m |
| false_northing | 1000000.000 m |



ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

6.5 Anexo 5 Certificado vigencia de equipos

| Fecha de Expedic | ión: | 18-sep -202 | 10 | | Recomendamos o | alibrar: | 18-mar2 | 2071 |
|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| ATOS DEL CUENT forn/Cliente: | TOPOGRAFIA & ANA | LISIS GEOG | RAFICOS SAS | N. | t: 901293 | 3548-9 CIUDAI | | MEDELLIN |
| Dirección: | CLL 32 N° 72A 08 B/ | ACCORDING TO THE REAL PROPERTY. | the second second second second | TELI | FONO | | 1) 2656540 | 3127224103 |
| DATOS DEL INSTRU | MENTO | | | Control of the last | 53.75 | | - | |
| Tipo de Equipo: | ESTACION TOTAL | Marca: | TOPCON | | The same of the sa | STS 102N | Serie | 2N5235 |
| Precisión Ang: | 2 SEG | Precisión e | n distancia: | +/-2MM+2 | | ión en distancia: | 1 | 1 MM |
| | stado de funcionamiento | | | 3 (0)66 | efectuó mantenimies revisado por tanto | nto correctivo (Rej | paración o car | mbo) |
| Nivel circular | mantenimiento preventivo | (correctivo) | T A | Flomada C | And in case of the party of the | Tital agricula | | B |
| Nivel tubular | | | B | Plomada la | | | | N/A |
| Base nivelante | ALTONIA TOTAL | | - A | Eje horizor | tal | | | A. N/A |
| Tomilio de fijació | | | A | Cargador | | | | N/A |
| Tomilio de fijació Display y funcion | | - | B | Baterias Prisma con | porta prisma | | | N/A |
| | pensador elect X, Y | | A | Ojo de pol | o del bastón | | | N/A |
| Colimación vertic | tal | | A | Sistema EL | | | | -30 |
| Colimación horiz Verticalidad | ontal | | A | Constante | del prisma de PPM | | | 49.7 |
| | | | | E 0001 19400 1140 | The second secon | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME | | a state of the |
| INSOLTORS & S. | Certifica nue al equini | n fue somet | tido al proceso o | de confirmación r | etrológica, calibr | rado y ajustando | según lo es | tablecino. |
| NSOLTOPS A ST | Certifica que el equipo | o fue somet | tido al proceso e | de confirmación r te, y teniendo con | etrológica, calibr o base fundame: | rado y ajustando ntada los proced | según lo es limientos es | tablecidos |
| INSOLTOP S.A.S I | usuarios y reparación | expedidos | tido al proceso o | te, y teniendo con | o base fundamer | ntada los proced | limientos es | tablecidos |
| NSOLTOP S.A.5 i en manuales de para verificación | usuarios y reparación en campo según la n | expedidos | tido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer | te, y teniendo cor ales. el propietar | o base fundamer | ntada los proced | limientos es | tablecidos |
| INSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabak | usuarios y reparación en campo según la n o. | expedidos | tido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer | te, y teniendo con | o base fundamer | ntada los proced | limientos es | tablecidos |
| NSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabaio | usuarios y reparación en campo según la n o. ULO HORIZONTAL | expedidos orma 1712 | tido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer | te, y teniendo cor ales. el propietar | o base fundamer | ntada los proced | imientos es queos entes | tablecidos |
| INSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo INSPECCION ANGI | usuarios y reparación en campo según la n o. ULO HORIZONTAL Lectura Directa | expedidos orma 1712 Lectur | por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa | te, y teniendo cor ales. el propietar DAS DE ENTRADA | o base fundamer o debe hacer sus | ntada los proced respectivos chec | ueos entes | de iniciar |
| INSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo INSPECCION ANGI Lecturas | usuarios y reparación en campo según la no. ULO HORIZONTAL Lectura Directa 00'00'00 | expedidos orma 1712 Lectur | tido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDII | te, y teniendo cor oles: el propietar DAS DE ENTRADA Desviación | Nominal | respectivos ches Tolerancia | ueos entes | de iniciar arenda 700/11 |
| INSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo INSPECCION ANGI Lecturas | usuarios y reparación en campo según la no. ULO HORIZONTAL Lectura Directa 00'00'00 | expedidos orma 1712 Lectur | por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa | te, y teniendo cor oles: el propietar DAS DE ENTRADA Desviación | Naminal Nominal | respectivos cher Tolerancia Off00/02 Tolerancia | ueas entes | de iniciar erencia P00/11 |
| INSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo INSPECCION ANGI Lecturas | usuarios y reparación en campo según la n o, uco HORIZONTAL Lectura Directa 00°00'00 uco VERTICAL | expedidos orma 1712 Lectur | tido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa 9900'13 | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00/00/13 | Nominal | respectivos ches Tolerancia | ueas entes | de iniciar arenda 700/11 |
| INSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo INSPECCIÓN ANGI Lecturas INSPECCIÓN ANGI | usuarios y reparación en campo según la n o, uso Horizontal Lectura Directa O0°00'00 uso VERTICAL Lectura Directa 90°00'00 | Lectur Lectur Lectur 270 | tido al proceso por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa 700/13 | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00'13 Desviación 00°00'32 | Naminal 180°00'00 Nominal 360°00'00 | respectivos cher Tolerancia Off00/02 Tolerancia | L Diff | de iniciar erencia P00/11 |
| insottop s.a.s i en manuales de para verificación cualquier trabajo inspeccion Angi Lecturas inspeccion Angi Lecturas | usuarios y reparación en campo según la n o, uso Horizontal Lectura Directa O00000 uso VERTICAL Lectura Directa 900000 sstancia Lectura Directa Lectura Directa | Lectur 1772 | ido al proceso o por el fabricanti 3 y sus 8 numer MEDII ra Inversa 900013 a inversa 900013 inversa 9000013 inversa 900013 inv | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00'13 Desviación 00°00'32 | Nominal 180°00'00 Nominal 180°00'00 Nominal 360°00'00 | respectivos cher Tolerancia Off00/02 Tolerancia | Differencia | de iniciar erencia P00/11 |
| insottop s.a.s i en manuales de para verificación cualquier trabajo inspeccion Angi Lecturas inspeccion Angi Lecturas | usuarios y reparación en campo según la n o, uso Horizontal Lectura Directa O0°00'00 uso VERTICAL Lectura Directa 90°00'00 | Lectur 1772 | ido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa 200013 ca Inversa 200032 viación 0,001 | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00'13 Desviación 00°00'32 Nominal 12,730 | Naminal 180°00'00 Nominal 360°00'00 | respectivos cher Tolerancia Off00/02 Tolerancia | L Diff | de iniciar erencia P00/11 |
| INSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo INSPECCION ANG Lecturas INSPECCION EN D Lecturas INSPECCION EN D Lecturas | usuarios y reparación en campo según la no. uso HORIZONTAL Lectura Directa O0°00'00 ULO VERTICAL Lectura Directa 90°00'00 STANCIA Lectura Directa 12,730 | Lectur 1772 | ido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa 200013 ca Inversa 200032 viación 0,001 | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00'13 Desviación 00°00'32 | Nominal 180°00'00 Nominal 180°00'00 Nominal 360°00'00 | respectivos cher Tolerancia Off00/02 Tolerancia | Differencia | de iniciar erencia |
| INSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo INSPECCION ANG Lecturas INSPECCION EN D Lecturas INSPECCION EN D Lecturas | usuarios y reparación en campo según la n o, uso Horizontal Lectura Directa O0°00'00 uso vertical Lectura Directa 90°00'00 istancia Lectura Directa 12,750 uso Horizontal | Lectur | ido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa 200013 ca Inversa 200032 viación 0,001 | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00'13 Desviación 00°00'32 Nominal 12,730 | Nominal 180°00'00 Nominal 180°00'00 Nominal 360°00'00 | respectivos cher Tolerancia Off00/02 Tolerancia | L Diff | de iniciar erencia |
| INSULTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo inspección ANG Lecturas inspección ANG Lecturas inspección EN D Lecturas | usuarios y reparación en campo según la n o, uso Horizontal Lectura Directa O0°00'00 uso VERTICAL Lectura Directa 10°00'00 ISTANCIA Lectura Directa 12,750 USO HORIZONTAL Lectura Directa | expedidos grma 1712/ | ido al proceso o por el fabricante 3 y sus 8 numer MEDII ra Inversa 900'13 ra Inversa 900'13 ra Inversa 900'13 viación 0,001 MEDII MEDII ra Inversa 900'13 viación 0,001 MEDII MEDII ra Inversa 900'13 MEDII ra | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00700/13 Desviación 00700/12 Nominal 12,730 DIDAS DE SAUDA | Nominal 180°00'00 Nominal 180°00'00 Nominal 350°00'00 Tolerancia 0,001 | Toleranda O0°00'02 Toleranda O0°00'02 | Differencia C,000 | de iniciar prencia roo'11 erencia roo'30 |
| INSOLTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo INSPECCION ANG Lecturas INSPECCION EN D Lecturas INSPECCION EN D Lecturas INSPECCION ANG Lecturas | usuarios y reparación en campo según la no. uco HORIZONTAL Lectura Directa JONGOO ULO VERTICAL Lectura Directa | expedidos grma 1712/ | ido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDII ra Inversa 700/13 700/1 | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00700'32 Nominal 12,730 DIDAS DE SAUDA Desviación 00°00'30 | Nominal 180°00'00 Nominal 360°00'00 Toleranda 0,001 Nominal 180°00'00 | Tolerancia O0/00/02 Tolerancia O0/00/02 Tolerancia O0/00/02 Tolerancia O0/00/02 | Limientos esqueos entes Lipido | de iniciar arenda 700/33 erenda 700/50 |
| INSULTOP S.A.S i en manuales de para verificación cualquier trabajo inspección ANG Lecturas inspección ANG Lecturas inspección EN D Lecturas | usuarios y reparación en campo según la no. uco HORIZONTAL Lectura Directa JONGOO ULO VERTICAL Lectura Directa | expedidos orma 1712: Lectur 1 180 Lectur 1 270 Des | ido al proceso o por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDII ra Inversa 700/13 700/1 | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00700'13 Desviación 00700'32 Nominal 12,730 DIDAS DE SAUDA Desviación | Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal | Tolerancia Or00'02 Tolerancia Or00'02 Tolerancia Tolerancia | Differencia | de iniciar arenda 700/31 erenda 700/30 |
| INSOLTOP S.A.S I en manuales de para verificación cualquier trabajo inSPECCION ANG Lecturas inSPECCION EN D Lecturas inSPECCION EN D Lecturas inSPECCION ANG Lecturas inSPECCION ANG | usuarios y reparación en campo según la no. ulo HORIZONTAL Lectura Directa O0°00'00 ulo VERTICAL Lectura Directa 90°00'00 STANCIA Lectura Directa 12,730 ulo HORIZONTAL Lectura Directa Lectura Directa 12,730 ulo HORIZONTAL Lectura Directa 00°00'00 ulo VERTICAL | Lectur | ido al proceso o por el fabricanti 3 y sus 8 numer MEDII ra Inversa 9700/13 ra Inversa 9700/13 viación 0,001 MEDI ra Inversa 9700/00 MEDII ra Inversa 9700/00 | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00700'32 Nominal 12,730 DIDAS DE SAUDA Desviación 00°00'30 | Nominal 180°00'00 Nominal 360°00'00 Toleranda 0,001 Nominal 180°00'00 | Tolerancia O0/00/02 Tolerancia O0/00/02 Tolerancia O0/00/02 Tolerancia O0/00/02 | Differencia | de iniciar arenda 700/33 erenda 700/50 |
| INSULTOP S.A.S I en manuales de para verificación cualquier trabajo iNSPECCION ANG Lecturas INSPECCION EN D Lecturas INSPECCION EN D Lecturas INSPECCION ANG Lecturas INSPECCION ANG Lecturas INSPECCION ANG Lecturas Lecturas Lecturas Lecturas Lecturas | usuarios y reparación en campo según la no. ulto HORIZONTAL Lectura Directa JOPONOO ULO VERTICAL Lectura Directa 190°00'00 USTANCIA Lectura Directa Lectura Directa 12,750 ULO HORIZONTAL Lectura Directa Lectura Directa 00°00'00 ULO VERTICAL Lectura Directa 1550°00'00 ULO VERTICAL LECTURA DIRECTA STANCIA STANCIA | Lectur | ido al proceso i por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa ra Inversa proc'92 iviación jool MED ra inversa proc'90 ra inversa proc'90 ra inversa | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00'13 Desviación 00°00'52 Nominal 12,730 DIDAS DE SAUDA Desviación 00°00'00 Desviación | Nominal 180°00'00 Nominal 180°00'00 Toleranda 0,001 Nominal 180°00'00 Nominal 180°00'00 Nominal | Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia Tolerancia | Limientos esqueos entes Limientos entes Limien | de iniciar arenda 700/31 erenda 700/30 |
| INSOLTOP S.A.S I en manuales de para verificación cualquier trabajo inSPECCION ANG Lecturas inSPECCION EN D Lecturas inSPECCION EN D Lecturas inSPECCION ANG Lecturas inSPECCION ANG | usuarios y reparación en campo según la no. ULO HORIZONTAL Lectura Directa O0°00'00 ULO VERTICAL Lectura Directa 12,730 ULO HORIZONTAL Lectura Directa ULO HORIZONTAL Lectura Directa ULO HORIZONTAL Lectura Directa ULO HORIZONTAL Lectura Directa ULO VERTICAL Lectura Directa ULO VERTICAL Lectura Directa ULO VERTICAL Lectura Directa | Lectur 180 Lectur 180 Lectur 180 Lectur 180 180 Lectur 180 | ido al proceso i por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa ra Inversa viación J,001 MEC ra inversa proceso ra inversa proceso ra inversa proceso proceso ra inversa proceso | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00'13 Desviación 00°00'32 Nominal 12,730 DESVIACIÓN 00°00'00 Desviación 00°00'00 Nominal | Nominal 180°00'00 Nominal 360°00'00 Toleranda 0,001 Nominal 180°00'00 Nominal 180°00'00 Toleranda 180°00'00 Toleranda | Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia Tolerancia | Loss entes esqueos entes los esqueos entes los | de iniciar arenda 700/31 erenda 700/30 |
| INSULTOP S.A.S I en manuales de para verificación cualquier trabajo iNSPECCION ANG Lecturas INSPECCION EN D Lecturas INSPECCION EN D Lecturas INSPECCION ANG Lecturas INSPECCION ANG Lecturas INSPECCION ANG Lecturas Lecturas Lecturas Lecturas Lecturas | usuarios y reparación en campo según la no. ulto HORIZONTAL Lectura Directa JOPONOO ULO VERTICAL Lectura Directa 190°00'00 USTANCIA Lectura Directa Lectura Directa 12,750 ULO HORIZONTAL Lectura Directa Lectura Directa 00°00'00 ULO VERTICAL Lectura Directa 1550°00'00 ULO VERTICAL LECTURA DIRECTA STANCIA STANCIA | Lectur 180 Lectur 180 Lectur 180 Lectur 180 180 Lectur 180 | ido al proceso i por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa P00/13 ra Inversa poc/92 viación MED mersa poc/93 ra Inversa poc/93 ra inversa poc/90 ra inversa poc/90 ra inversa poc/90 p | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00°13 Desviación 12,730 Nominal 12,730 Desviación 00°00°00 Desviación 00°00°00 Nominal 12,730 | Nominal 180°00'00 Nominal 360°00'00 Toleranda 0,001 Nominal 180°00'00 Toleranda 0,001 Toleranda 180°00'00 Toleranda 180°00'00 Toleranda 180°00'00 Toleranda | Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia Tolerancia | Limientos esqueos entes Limientos entes Limien | de iniciar arenda 700/31 erenda 700/30 |
| INSOLTOP S.A.S I en manuales de para verificación cualquier trabaic inspección ANG Lecturas inspección EN D Lecturas inspección ANG Lecturas | usuarios y reparación en campo según la n o, ulco Horizontal Lectura Directa O0700'00 ulco VERTICAL Lectura Directa 12,730 ulco HORIZONTAL Lectura Directa | Lectur | ido al proceso i por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa P00/13 ra Inversa poc/92 viación MED mersa poc/93 ra Inversa poc/93 ra inversa poc/90 ra inversa poc/90 ra inversa poc/90 p | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00'13 Desviación 00°00'32 Nominal 12,730 DESVIACIÓN 00°00'00 Desviación 00°00'00 Nominal | Nominal 180°00'00 Nominal 360°00'00 Toleranda 0,001 Nominal 180°00'00 Toleranda 0,001 Toleranda 180°00'00 Toleranda 180°00'00 Toleranda 180°00'00 Toleranda | Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia Tolerancia | Loss entes esqueos entes los esqueos entes los | de iniciar arenda 700/31 erenda 700/30 |
| INSOLTOP S.A.S I en manuales de para verificación cualquier trabaic inspección ANG Lecturas inspección EN D Lecturas inspección ANG Lecturas | usuarios y reparación en campo según la no. ulto HORIZONTAL Lectura Directa JOPONOO ULO VERTICAL Lectura Directa 190°00'00 USTANCIA Lectura Directa Lectura Directa 12,750 ULO HORIZONTAL Lectura Directa Lectura Directa 00°00'00 ULO VERTICAL Lectura Directa 1550°00'00 ULO VERTICAL LECTURA DIRECTA STANCIA STANCIA | Lectur | ido al proceso i por el fabricant 3 y sus 8 numer MEDI ra Inversa P00/13 ra Inversa poc/92 viación MED mersa poc/93 ra Inversa poc/93 ra inversa poc/90 ra inversa poc/90 ra inversa poc/90 p | te, y teniendo cor oles, el propietar DAS DE ENTRADA Desviación 00°00°13 Desviación 12,730 Nominal 12,730 Desviación 00°00°00 Desviación 00°00°00 Nominal 12,730 | Nominal 180°00'00 Nominal 360°00'00 Toleranda 0,001 Nominal 180°00'00 Toleranda 0,001 Toleranda 180°00'00 Toleranda 180°00'00 Toleranda 180°00'00 Toleranda | Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia O0°00°02 Tolerancia Tolerancia | Loss entes esqueos entes los esqueos entes los | de iniciar arenda 700/31 erenda 700/30 ferenda ferenda 700/30 ferenda 700/30 |



ESTUDIOS. DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

6.6 Anexo 6 Certificado vigencia profesional



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios CVAD-2020-465278

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

- Que GERMAN GUTIERREZ ORJUELA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79109280, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA TOPOGRAFICA con MATRICULA PROFESIONAL 25335-097184 desde el 20 de Marzo de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3375.
- 2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
- Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
- Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
- 5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los uno (01) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular

(*)con el rin de venticar que el otular autoriza si persopolori el processo estables de secución de interesta en la composición de la composición del la composición de la composición del la composición de la composición del que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento,



CONTRATO No. 2200961

INFORME ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA

INFORME ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PUENTE PEÑAS

ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA — MESETAS — URIBE — COLOMBIA — BARAYA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 200925

6.7 Anexo 7 Carpeta contiene fotografías