



Este formato debe ser diligenciado por personal de ENTerritorio o de la ANSV.

1. Fecha de diligenciamiento:	21/05/2020	2. Departamento:	Cesar
3. Municipio	Valledupar	4. Código del punto de intervención:	20001-14
5. Dirección	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80		
6. Nombre del delegado institucional:	Juan Carlos Redondo Maestre	7. Cargo:	COORDINADOR UNIDAD MOVILIDAD



Perfil para Calle 19B

Perfil Vial una calzada doble sentido



Este formato debe ser diligenciado por personal de ENTerritorio o de la ANSV.

1. Fecha de diligenciamiento:	21/05/2020	2. Departamento:	Cesar
3. Municipio	Valledupar	4. Código del punto de intervención:	20001-14
5. Dirección	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80		
6. Nombre del delegado institucional:	Juan Carlos Redondo Maestre	7. Cargo:	COORDINADOR UNIDAD MOVILIDAD

TIPO DE SOLUCIÓN PRELIMINAR PROPUESTA

Demarcar la zona escolar, reemplazar las señales existentes ya que por fecha de instalación ya no cuentan con reflectividad, revisar con los volúmenes vehiculares la posibilidad de restringir movimientos en la Carrera 12 con calle 19B, reducir velocidad sobre la calle 19B con resaltos parabólicos o bandas alertadoras, reducir el ancho de calzada sobre la Calle 19B, solicitar cifras de accidentalidad y volumen de escolares atendidos en el punto.
Se considera adecuada para intervención con PGO 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Calle 19B sobre acceso al colegio vista sentido norte - sur



Descripción: Vista de sur a norte de la calle 19B desde acceso del colegio



Descripción: Carrera 12 vista de sur hacia el norte



Descripción: Carrera 12 vista de norte hacia el sur



Descripción: Carrera 13 vista de norte a sur sobre la Calle 19B



Descripción: Carrera 12 andén costado occidental sobre el colegio



Descripción: Carrera 12, estoperoles metálicos en regular estado

Descripción: